

Утверждаю»
Директор РЖД лицея № 12
Шелехова Н.О.

**План мероприятий по устранению выявленных нарушений законодательства
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, установленных в
ходе проверки Тайшетской транспортной прокуратурой в частном
общеобразовательном учреждении «РЖД лицей № 12»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения, отв.лицо	Отметка о выполнении
1	Приказом от 30.12.2022 № 246-ОД ответственным лицом за антитеррористическую защищенность в ЧОУ «РЖД Лицей № 12» назначена специалист по охране труда – Савченко Ирина Сергеевна, однако в нарушение требований п.п. «а» п. 24 Требований в Учреждении приказом не утверждено ответственное лицо за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства органов внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).	до 10.09.2023г., директор – Шелехова Н.О.	Выполнено 08.09.2023г.
2	В нарушение требований п.п. «е» п. 24 Требований в текущем учебном году в учреждении с работниками практические занятия о порядке действий при обнаружении в Учреждении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта в 2023 году не проводились.	Запланировано проведение мероприятия с привлечением сотрудников Росгвардии на сентябрь. ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.	Выполнено 12.09.2023
3	В учреждении отсутствует журнал проведения практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных.	Журнал заказан в типографии. ответственная - специалист по ОТ Савченко И.С.	Выполнено журнал заведен 08.09.2023г.
4	Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений согласно журналу обхода, в период с 10.07.2023 по 17.08.2023 не осуществлялся, что является нарушением п.п. «ж» п. 24 Требований.	Журнал имеется с регулярными ежедневными записями. В период отпуска ответственного не велись записи.	Принято к сведению
5	В учреждении в нарушение п.п. «з» п. 24 Требований в	Запланировано проведение	Выполнено

	текущем году не проводились учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов.	мероприятия с привлечением сотрудников Росгвардии на сентябрь ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.	29.09.2023г.
6	На территории учреждения расположено 6 зданий: учебный корпус, спальный корпус, 2-х этажное здание библиотеки, здание столовой и теплого перехода, здание мастерских, гаража и прачечной, здание овощехранилища. Однако, наглядное пособие содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находится только в здании спального корпуса.	до 01.10.2023г., ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.	Выполнено
7	Не проведен инструктаж о порядке действий при обнаружении в учреждении посторонних лиц и подозрительных предметов согласно п. «е» рекомендаций к паспорту безопасности должен проводится ежеквартально.	Инструктажи проводятся 1 раз в полугодие, записи сделаны в журнале «Внеплановые инструктажи». Ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.	выполнено
8	<u>Здание учебного корпуса:</u> В нарушение требований ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в разделы 1, 2, 14, 15; В нарушение требований п. 36 Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные).	до 10.09.2023г., ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.	На момент проверки предоставлены акты по разделам 1,2, 15, 14. Выполнено Записи в журнал произведены. Приложение № 2 фото 1-6
9	<u>Здание библиотеки:</u> В нарушение требований ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в разделы 1, 2, 14, 15; В нарушение требований п. 409 Правил противопожарного режима в РФ огнетушители расположены на высоте более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя. Огнетушитель № 27, 28 на высоте 1.7 м.	до 10.09.2023г., ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.	На момент проверки предоставлены акты по разделам 1,2, 15, 14. Выполнено Записи в журнал произведены. Приложение № 2 фото 1-6 Огнетушители № 27, 28 перевешены на высоту 1,5 м. (фото 9)
10	<u>Здание спального корпуса:</u> В нарушение требований ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в разделы 1, 2, 14, 15; В нарушение требований п. 26 Правил противопожарного режима в РФ запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа в актовом зале; В нарушение требований п. 36 Правил	до 10.09.2023г., ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С. до 01.01.2024г., ответственная – директор Н.О.Шелехова.	На момент проверки предоставлены акты по разделам 1,2, 15, 14. Выполнено Записи в журнал произведены. Приложение № 2 фото 1-6 Легкооткрываемая задвижка на двери

	<p>противопожарного режима в РФ не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные);</p> <p>В нарушение требований пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции в тамбуре эвакуационного выхода;</p> <p>В нарушение требований пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации второго этажа левого и правого крыла.</p>		<p>эвакуационного выхода установлена. (фото 7)</p> <p>Знаки пожарной безопасности (извещатели пожарные ручные) наклеены. (фото 8)</p> <p>Видимые нарушения изоляции в тамбуре эвакуационного выхода закрыты. (фото 12)</p> <p>Оформлена заявка на расчет стоимости работ по установке дверей</p>
11	<p><u>Столовая:</u></p> <p>В нарушение требований ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в разделы 1, 2, 14, 15;</p> <p>В нарушение требований пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции в тамбуре эвакуационного выхода</p>	<p>до 10.09.2023г., ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.</p>	<p>На момент проверки предоставлены акты по разделам 1,14, 2,15. Выполнено Записи в журнал произведены. (фото 1-6)</p> <p>Видимые нарушения изоляции в тамбуре эвакуационного выхода закрыты. (фото 10)</p>
12	<p><u>Здание прачечной, гаража, мастерских:</u></p> <p>В нарушение требований ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 17(1) Правил противопожарного режима в РФ не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в разделы 1, 2, 14, 15;</p> <p>В нарушение требований ст.ст. 4, 6, 52, 58 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ не обеспечена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания, с наличием акта выполненных работ по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций.</p> <p>В нарушение требований ст.ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в части освещенности эвакуационных выходов снаружи (мастерские).</p>	<p>до 10.09.2023г., ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.</p> <p>до 26.09.2023г., ответственная – директор РЖД лица № 12 Шелехова Н.О.</p> <p>до 01.10.2023г., ответственная – специалист по ОТ Савченко И.С.</p>	<p>На момент проверки предоставлены акты по разделам 1,14, 2,15. Выполнено Записи в журнал произведены. (фото 1-6)</p> <p>Выполнено 25.09.2023г.</p> <p>Осветительный фонарь установлен выше козырьков над дверьми главных эвакуационных выходов снаружи. (фото 11) Выполнено</p>

Приложение № 2
к плану мероприятий
по устранению нарушений

фото 1

Сметчик И.С. специализат по ОТ

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.
(п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№	Дата проведения испытаний	Наименование испытываемых конструкций	Результаты проведения эксплуатационных испытаний	Испытание проведено (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего испытания
1.	05.08.2022	Фронтон 3 этажа котл. лестница Верг. № 1	состояние деформации и наружной отделки конструкции нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
2.	05.08.2022	Фронтон 3 этажа котл. лестница Верг. № 2	состояние деформации и наружной отделки конструкции нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
3.	05.08.2022	Фронтон 4 этажа наружная лестница пожарная № 1	состояние деформации и наружной отделки конструкции нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
4.	05.08.2022	Фронтон 3 этажа наружная лестница пожарная № 2	состояние деформации и наружной отделки конструкции нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
5.	05.09.2022	Видеонаб. камера 500 котл. лестница Верг. напольная № 3	состояние деформации и наружной отделки конструкции нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.

Фото 2

Сметчик И.С. специализат по ОТ

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.
(п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№	Дата проведения испытаний	Наименование испытываемых конструкций	Результаты проведения эксплуатационных испытаний	Испытание проведено (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего испытания
6.	05.08.2022	Видеонаб. камера котл. лестница пожарная Верг. напольная № 4	состояние деформации и наружной отделки конструкции нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
7.	05.08.2022	Промышл. лестница Верг. котл. лестница № 5	состояние деформации и наружной отделки конструкции нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
8.	05.08.2022	Промышл. лестница Фронтон 3 этажа 104 м	деформация и отделка нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
9.	05.08.2022	Промышл. лестница Фронтон 4 этажа 156 м	деформация и отделка нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
10.	05.09.2022	Промышл. лестница Видеонаб. камера 164 м	деформация и отделка нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.

Фото 3

Зайнов О.Н. - зам. директора по УР
Кутузова Г.В. - мед.сестра
Сметчик И.С. специализат по ОТ

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.
(п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№	Дата проведения испытаний	Наименование испытываемых конструкций	Результаты проведения эксплуатационных испытаний	Испытание проведено (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего испытания
11.	05.08.2022	Промышл. лестница Фронтон 3,6 м	конструкция исправна деформации нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.
12.	05.08.2022	Промышл. лестница Фронтон 153 м	деформация и отделка нет	ООО "Красот" Краснодар	Антони С.С. Галушки В.А.

Промышл. № 998/2.2. №5 от 05.09.2022. Срок: до 05.09.2022

Фото 4

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
(в 30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение	Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1.	30.01.2021	Самоспасательный фильтр-дыхательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
2.	30.01.2021	Самоспасательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
3.	30.01.2021	Самоспасательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
4.	28.03.2021	Самоспасательный фильтр-дыхательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
5.	28.03.2021	Самоспасательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин

Фото 5

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
(в 30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)


№ п/п	Дата проверки	Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение	Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность)	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего проверку
1.	30.01.2021	Самоспасательный фильтр-дыхательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
2.	30.01.2021	Самоспасательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
3.	30.01.2021	Самоспасательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
4.	28.03.2021	Самоспасательный фильтр-дыхательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин
5.	28.03.2021	Самоспасательный аппарат "Саранг-1" - нест. органы в ср. корпусе (серия до 05.2016)	Проверяется на целостность и отсутствие механических повреждений, целостность нет	Савченко А.С. - след. не вст	Шевин

Фото 6


Раздел XIV. Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих асборных, сценического и выставочного оформления, а также зрительных и экспозиционных залов, а также проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях
(в 13, в 95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

№ п/п	Дата проверки	Наименование и местонахождение строительных конструкций	Вид проведенных работ (проверка состояния огнезащитных покрытий). Результаты проведенных работ, замечания.	Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)	Подпись лица, проводившего работы
1.	01.04.2021	Брусчатый черновой пол, деревянные перегородки, деревянные стеновые и потолочные перегородки	Визуально-инструментальная проверка состояния огнезащитных покрытий. Результаты: 712140-101-109610010-1004	ООО "Видеотехника" (серия до 01.09.2019) (серия до 05.09.2016)	Александр В.В.
2.	01.04.2021	Брусчатый черновой пол, деревянные перегородки	Визуально-инструментальная проверка состояния огнезащитных покрытий. Результаты: 712140-101-109610010-1004	ООО "Видеотехника" (серия до 01.09.2019) (серия до 05.09.2016)	Александр В.В.

Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13

